



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ
«КЦСОН Иркутского района»
Кокаева Ф.К.
«07» декабря 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№235**

PCO-Алания г. Владикавказ	«07» декабря 2016 г.
---------------------------	----------------------

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №5
- 1.2. Адрес объекта 362040 г. Владикавказ ул. Церетели, 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 9475 кв.м.
- часть здания - этажей (или на этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1880г., последнего капитального ремонта - не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - 2017г., капитального - не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ордена «Знак Почета» гимназия №5 им.Луначарского А.В. (МБОУ Гимназия №5).
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 362040, PCO -Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
Сфера деятельности: образовательная (основная общеобразовательная программа школьного образования).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси со стороны ул.Ленина под №№ 21, 22, 32, 45.

Трамвай со стороны пр.Мира №1, 4, 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описание: бордюры, неровности дороги, горка, лестница).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,С,К)	1-3	1-3

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	4-5	4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)	6-8	5-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)	9	15-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)	10	18-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(все категории)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С,), ДЧ-И (Г,У). На объекте не обустроена должным образом входная группа, отсутствует тактильная дорожка, пандус, поручни по путям движения. Не оборудованы санузлы. Для адаптации объекта необходимо проведение текущего ремонта оснащение ТСР. Необходимо устранить неровности покрытия по путям движения на территории, устройства на входе в здание пандуса с двухуровневыми поручнями, расширение входной площадки, проема, замена двери, переоборудование ступеней, установка противоскользящего покрытия, установка поручней на входной лестнице, контрастной маркировки. Установка кнопки вызова персонала.

Оборудование настенными поручнями коридоров, лестниц, контрастная маркировка первых и последних ступеней лестниц. Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) в виде контрастной окраски, рельефных обозначений этажей. Расширение дверных проемов, замена дверей. Оснащение санузлов поручнями, крючками, кнопкой вызова. Оборудование системы информации на объекте визуальными, акустическими, тактильными средствами (информационных табличек, обозначения кабинетов, информаторов, и прочее.).

В настоящее время, до адаптации объекта организована помощь сотрудников-людям с нарушением зрения, слуха, умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с

		ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2020гг.

в рамках исполнения программы 1 «Доступная среда в Республике Северная Осетия- Алания» на 2017-2018 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по варианту Б

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Северо – Осетинская региональная организация ВОИ

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы Заместитель главы администрации –
начальник Управления образования
Гозюмов Р.Ч.



(Подпись)

Члены рабочей группы: зам.начальника
Управления образования АМС г.Владикавказ
Ларионова З.И.



(Подпись)

Начальник Отдела информатизации и
защиты информации АМС г.Владикавказа
Бериев С.А.



(Подпись)

Начальник Управления культуры АМС г.Владикавказа
Кокаев А.Т.



(Подпись)


Зам.председателя Комитета молодежной политики,
физической культуры и спорта
Гудиев Б.С.



(Подпись)

(Подпись)

Главный инженер Управления по строительству АМС г.Владикавказ
Дзарданов В.Ю.



(Подпись)

Главный специалист Управления культуры АМС г.Владикавказ
Карсанова А.Р.


(Подпись)

Ведущий специалист отдела земельных отношений Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ

Сабанов А.Н.


(Подпись)

Специалист по социальной работе ГБУ «КЦСОН Иристонского района»

Елканова Н.В.



(Подпись)

Главный специалист Управления образования АМС г.Владикавказ

Точиева Ф.А.


(Подпись)

В том числе:
Председатель СОРО ВОИ
Р.Т.Бегророва


(Подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте:

Директор МБОУСОШ №5
Кулишкина М.Г.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _____ 201__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
2. МБОУ Гимназия №5

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1-2	Имеются неровности асфальтового покрытия пешеходных дорожек, высокий подъем, лестницы, не оборудованы понижения бордюров	все	Устранить неровности асфальтового покрытия, оборудовать понижения бордюров	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	2	1-3	Имеется лестница с высоким подъемом по всей протяженности маршрута от остановки	О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	3	Не оборудована специальным знаком и разметкой	все	Оборудовать парковку в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию.	ДЧ-И (Г,У) ВНД (О,С,К)	1-3	1-3	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона территории, прилегающей к зданию: ДЧ-И (Г,У), ВНД (О,С,К). Для адаптации зоны необходимо провести текущие ремонтные работы, установить ТСР. Привести в соответствие лестницу, находящуюся на территории, прилегающей к зданию. Необходимо оборудовать пандус. Устранить неровности асфальтового покрытия, оборудовать понижения бордюров. Оборудовать парковку в соответствии с нормативными требованиями.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

1.МБОУ Гимназия №5

362040, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	4	Отсутствует контрастная разметка первой и последней ступеней. Нет поручней. Нет предупредительных тактильных полос.	все	Установить контрастную разметку первой и последней ступеней. Установить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет						
2.4	Дверь (входная)	есть	5	4	Отсутствие на двери доводчика, кнопки вызова персонала. Визуальная информация не продублирована тактильной.	все	Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками. Установить автоматический доводчик, обеспечивающий	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

							задержку закрывания продолжительностью не менее 5сек. Дверь оборудовать кнопкой вызова персонала	
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Т.к.главный вход не доступен для категории (К,О), необходимо оборудовать другой доступный вход.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К, С)	4-5	4	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования вход в здание доступен: ДЧ-И для (Г,У) и ВНД (О,К,С). Для адаптации объекта необходимо провести текущие ремонтные работы, оснастить ТСР. Установить контрастную разметку первой и последней ступеней. Установить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками. Установить автоматический доводчик, обеспечивающий задержку закрывания продолжительностью не менее 5сек. Дверь оборудовать кнопкой вызова.

Т.к.главный вход не доступен для категории (К,О) необходимо оборудовать другой доступный вход.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

1. МБОУ Гимназия №5

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	5-7	Ширина путей движения менее 1,8, имеются пороги выше 1,4 см. Отсутствуют настенные поручни. Нет контрастной разметки опасных участков	К,О,С,	Технического решения по расширению путей движения нет. Установить контрастную разметку опасных участков, ликвидировать имеющиеся пороги	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСП.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7	8-11	Отсутствует на ступенях контрастная разметка Ширина марша 1.0 м.	О	Установить на ступенях контрастную разметку. Увеличение ширины маршей технически невозможны.	Текущий Ремонт, индивидуальное решение с ТСП.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8	12 - 14	Зона безопасности и не соответствует нормативным требованиям	все	Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)	6-8	5-14	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,С,О). Для адаптации зоны необходимо проведение текущего ремонта и оснащение ТСР. Установить контрастную разметку опасных участков, ликвидировать имеющиеся пороги. Расширить проемы, установить двери шириной 0,9 м., с порогами не более 1,4 см. Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями. При технической и материальной возможности установить лифт либо подъемник на второй этаж.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
1. МБОУ Гимназия №5

362040, РСО - Алалия, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	15 - 17	Дверные проемы менее 0.9м. Информирование обозначения не продублированы рельефными знаками.	К,О,С	Установить дверь шириной не менее 0,9 м, информирующие обозначения продублировать рельефными знаками. Установка индукционной панели для слабослышащих.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,С,О)	9	15-17	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона обслуживания **ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О)**. Для адаптации зоны необходимо провести текущий ремонт, демонтаж дверных блоков с последующим расширением дверных проемов. Продублировать информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
1.МБОУ Гимназия №5**

362040, РСО - Алания, г.Владикавказ ул. Церетели, 7

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона отсутствует**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
1.МБОУ Гимназия №5**

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона отсутствует.**

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

1. МБОУ Гимназия №5 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	18 - 21	Санузел не оборудован кнопкой вызова, опорными поручнями. Рядом с унитазом нет места для размещения и маневрирования коляски. Отсутствуют информирующие обозначения у входа. Ширина дверного проема менее 0,9м.	К,О, С	Установить кнопку вызова. Установить опорные поручни. Обеспечить пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка крючков для костылей. Установить дублирующие информирующие обозначения рядом с дверью. Необходимо расширение дверного проема до нормативных показателей.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробна я)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне					Не менее одной универсально й кабины, доступной для всех категорий граждан.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,С,О)	10	18-21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона доступна **ДЧ-И (Г,У),
ВНД (К,С,О)**

Для адаптации зоны для всех МГН необходимо провести текущий ремонт, установить кнопку вызова. Установить опорные поручни. Обеспечить пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка крючков для костылей. Установить дублирующие информирующие обозначения рядом с дверью. Необходимо расширение дверного проема до нормативных показателей.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
1. МБОУ Гимназия №5 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Знаки и символы отсутствуют по пути следования к объекту и на входе на территорию садика.	все	Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Учреждение не оснащено акустическими средствами информации	Г	Оснастить зону акустическими средствами в соответствии с нормативными требованиями.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Учреждение не оснащено тактильными средствами информации	С	Продублировать информационные знаки тактильными средствами.	Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне						Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми,	Индивидуальное решение с ТСП

						тактильными) и соответствовать ГОСТ.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона **ВНД (для всех категорий инвалидов)**, по пути следования не существует системы информации доступности. Для адаптации зоны необходимо установить информационные знаки по пути следования в учреждение от остановки. Система информации на объекте должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ. Оснастить зону акустическими средствами в соответствии с нормативными требованиями. Продублировать информационные знаки тактильными средствами. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.